

中国山东省济宁市招商局公用車 走行実験(HONDA 車)

1. 実施期日: 2019年5月16日~17日
2. 実施場所: 中国山东省济宁市
3. 実施立会者: 济宁市招商局 姜 傳強氏 他2名
4. 実施車種: ホンダアコード2000CC・2012年8月27日登録・ガソリン車(魯H・36EH)
5. 排気ガス測定所: 济宁恒潤機動車検測有限公司(市指定認可所)
6. 環境: 外気温21~28℃ 晴 エアコン使用

CAR UP 使用前	走行距離計	走行距離	給油量	12当走行距離	標準法		
実施日	(km)	(km)	(L)	(km/L)	HC (g/km)	CO (g/km)	NOX(g/km)
5月16日	194,446		満タン				
	194,878	432	35.62	12.13	0.01	0.94	0.05
CAR UP 使用後	194,878		満タン				
5月16日	195,229	351	24.27	14.46			
5月17日	195,229						
	195,614	385	27.75	13.87	0.01	0.33	0.02
結果							
燃費向上率				16.8 (%)			
有害排気ガス削減率				± 0 (%)	-65 (%)	-60 (%)	

外検検査結果 ☒ 合格 ☐ 不合格 検査員: 趙柏

三、OBD検査

OBD系統故障指示器 ☒ 使用前 ☐ 合格 ☐ 不合格

通信成功 ☐ 通信不成功 ☐

通信不成功の(填写以下原因):

☐ 接口损坏 ☐ 找不到接口 ☐ 连接后不能通信

OBD故障指示器 ☐ 有 ☐ 无

故障代码及故障信息(若故障指示器报警)

故障代码: ☐ 无 ☐ 有

故障信息: 故障状态未完成项目

如有故障未完成的,填写以下项目:

☐ 催化器 ☐ 氧传感器 ☐ 氧传感器加热器

☐ 废气再循环(EGC)/可变气门 VVT

其他信息

MIL灯点亮后的行驶里程 km:

发动机控制单元 CAL ID: CVN:

后处理控制单元(如适用) CAL ID: CVN:

其他控制单元(如适用) CAL ID: CVN:

OBD检查结果 ☒ 合格 ☐ 不合格 检验员:

四、排气污染物检测

检测方法 ☐ 双怠速 ☐ 稳态工况法 ☐ 瞬态工况法 ☒ 简易瞬态工况法

检测内容

双怠速

过量空气系数 (λ)

低怠速 高怠速

CO/% HC/10⁻⁶ CO/% HC/10⁻⁶

实测值

限值

瞬态工况法

CO/(g/km) HC+NOx/(g/km)

实测值

限值

简易瞬态工况法

HC/(g/km) CO/(g/km) NOx/(g/km)

实测值 0.01 0.94 0.05

限值 1.6 8.0 1.3

稳态工况法

ASM5025 ASM2540

HC/10⁻⁶ CO/% NO/10⁻⁶ HC/10⁻⁶ CO/% NO/10⁻⁶

实测值

限值

结果判定 ☒ 合格 ☐ 不合格

检验员: 杨乃刚

燃油蒸发测试

加油口测试 ☐ 合格 ☐ 不合格 油箱盖测试 ☐ 合格 ☐ 不合格

结果判定 ☐ 合格 ☐ 不合格

检验员:

排气污染物检测结果 ☒ 合格 ☐ 不合格

授权签字人: 李强

批准人: 单位盖章 济宁恒潤機動車検測有限公司

注: 1) 8位数, 年份(4位) + 月份(2位) + 日期(2位);

2) 按照计量认证证书填写;

3) 仅适用混合动力车辆;

4) 0-怠速, 1-怠速, 2-怠速, 3-怠速, 4-怠速, 5-其他;

5) 污染物检测结果为负数或者零时, 应记录为“未检出”。

检测机构地址: 济宁高新区凯隆路东岸泰华学校院内 检测电话: 05376596866 线路: 01

370861031905160843413011_1 号牌号码: 鲁H测试12 共两页 第二页

外検検査結果 ☒ 合格 ☐ 不合格 検査員: 馬海旭

三、OBD検査

OBD系統故障指示器 ☒ 使用後 ☐ 合格 ☐ 不合格

通信成功 ☐ 通信不成功 ☐

通信不成功の(填写以下原因):

☐ 接口损坏 ☐ 找不到接口 ☐ 连接后不能通信

OBD故障指示器 ☐ 有 ☐ 无

故障代码及故障信息(若故障指示器报警)

故障代码: ☐ 无 ☐ 有

故障信息: 故障状态未完成项目

如有故障未完成的,填写以下项目:

☐ 催化器 ☐ 氧传感器 ☐ 氧传感器加热器

☐ 废气再循环(EGC)/可变气门 VVT

其他信息

MIL灯点亮后的行驶里程 km:

发动机控制单元 CAL ID: CVN:

后处理控制单元(如适用) CAL ID: CVN:

其他控制单元(如适用) CAL ID: CVN:

OBD检查结果 ☒ 合格 ☐ 不合格 检验员:

四、排气污染物检测

检测方法 ☐ 双怠速 ☐ 稳态工况法 ☐ 瞬态工况法 ☒ 简易瞬态工况法

检测内容

双怠速

过量空气系数 (λ)

低怠速 高怠速

CO/% HC/10⁻⁶ CO/% HC/10⁻⁶

实测值

限值

瞬态工况法

CO/(g/km) HC+NOx/(g/km)

实测值

限值

简易瞬态工况法

HC/(g/km) CO/(g/km) NOx/(g/km)

实测值 0.01 0.33 0.02

限值 1.6 8.0 1.3

稳态工况法

ASM5025 ASM2540

HC/10⁻⁶ CO/% NO/10⁻⁶ HC/10⁻⁶ CO/% NO/10⁻⁶

实测值

限值

结果判定 ☒ 合格 ☐ 不合格

检验员: 杨乃刚

燃油蒸发测试

加油口测试 ☐ 合格 ☐ 不合格 油箱盖测试 ☐ 合格 ☐ 不合格

结果判定 ☐ 合格 ☐ 不合格

检验员:

排气污染物检测结果 ☒ 合格 ☐ 不合格

授权签字人: 李强

批准人: 单位盖章 济宁恒潤機動車検測有限公司

注: 1) 8位数, 年份(4位) + 月份(2位) + 日期(2位);

2) 按照计量认证证书填写;

3) 仅适用混合动力车辆;

4) 0-怠速, 1-怠速, 2-怠速, 3-怠速, 4-怠速, 5-其他;

5) 污染物检测结果为负数或者零时, 应记录为“未检出”。

检测机构地址: 济宁高新区凯隆路东岸泰华学校院内 检测电话: 05376596866 线路: 01

370861031905171207573011_3 号牌号码: 鲁H测试11 共两页 第二页

